

J O R N A L E S   A C T U A L E S .

---

Ejemplo de destajo.

Máquina de 150 c/m trabajando en hilaturas de punto de 3 produce 100'83 madejas hora, en ocho horas 806'64 madejas y en seis días 4.839'84 madejas, que a razón de 0'0 725 ptas madejas resultarán 350 '88 ptas.

Otro ejemplo.

La misma máquina en punto de 4 produce 104'16 madejas hora, en 8 horas, 833'28 madejas y en 6 días 4.999'68 madejas que a razón de 0'07 ptas. madeja, resultarán 349 '97 ptas.

40'50	6 días a 6'75 ptas.
40'50	6 días a 6'75 ptas.
<u>07'81</u>	
39'50	6 días a 6'25 ptas.
31'00	6 días a 6'75 ptas.
30'00	6 días a 5'00 ptas.
30'00	6 días a 5'75 ptas.
<u>00'00</u>	
350'88	Total.

TELARES.

Marcha de 75 pasadas por minuto

En 8 horas pasadas

36.000

Deducir el 15 p%

5.400

pasadas .. 30.600

que a razón de 0'2533 pesetas resultan 7'75 pesetas.

MAQUINAS Y SEINFECTIVAS.

Emborrador 6 días a 6'45 ptas. 39'70

Repañador 6 días a 6'75 ptas. 40'50

Bobinero 6 días a 6'75 ptas. 40'50

119'70

Diablero 6 días a 6'50 ptas. 39'00

2 Cadeneros 12 días a 6'75 ptas. 81'00

2 Atador 1º 12 días a 5'50 ptas. 66'00

2 id. 2º 12 días a 3'75 ptas. 45'00

192'00

Total. 350'70 ptas.