





Belavres

Marcha de 75 pasadas por minuto

En 8 horas pasadas 36.000

Deducir el 18% 5.400

30.600 pasadas

que a razón de 0'2533 ptas resultan 7'78 ptas

Máquinas y Selfactivas

Embroidador	6 días	a	6..45 ptes	-	38..70
Repador	6 "	"	6..75 "	-	40..50
Bobinero	6 "	"	6..75 "	-	40..50
					119..70
Diallers	6 "	"	6..50 "	-	39..
					81..
2-Badeners	12 "	"	6..75 "	-	66..
2- 1 ^{ma} 1 ^a	12 "	"	5..50 "	-	45..
2- " 2 ^a	12 "	"	3..75 "	-	192
					350..70 ptes

Total

Journales actuales

Ejemplo de destajo

Máquina de 180^g, trabajando en hilaturas de P^{to} de 3 produce 100'83 madejas horas, en ocho horas 806..64 madejas, y en seis días 4.839..84 madejas, que a razón de 0'0728 ptes madejas resultarían 350..88 ptes

Otro ejemplo

La misma máquina en P^{to} de 4 produce 104'16 madejas hora, en 8 horas 833..28 madejas y en 6 días 4.999..68 madejas que a razón de 0'07 ptes madeja, resultarían 349..97 ptes

star of paper
with the paper
and the paper
in the paper

and the paper
in the paper
and the paper

Call. Castello - 10/12/12

7301111



